

ADHESIVO PARA FLOCK PLASTISOL

Es un adhesivo transparente que se utiliza para el pegado de flock.

PROPIEDADES

Buena resistencia al lavado y al frote en seco.
Transparente

TEJIDOS

Algodón 100%, tejidos con 30% de fibras sintéticas como máximo.

CURADO

Estampar el adhesivo de acuerdo a lo indicado en el punto Recomendaciones para la impresión. Luego aplicar el flock y curar en horno usando plancha de termotransferencia entre 5 y 6" a 160/ 150° C.
Se recomienda realizar ensayos previos a la producción.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPRESION

Malla: 43 a 71 hilos.

Preparar el adhesivo para flock con catalizador P900 agregando un 5% o 50 g. por kg. Mezclar bien y estampar. Es conveniente hacer una base cargada, ya sea replicando con secado intermedio o aplicando con emulsión 3D.

LIMPIEZA

Para la limpieza de espátulas, bastidores, etc utilizar Desengrasante y Removedor de Tinta G&B. En el caso de manchar la prenda utilizar Desmanchador CM.

ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades