



## **ACELERADOR DE SECADO**

Es un aditivo para plastisol cuyo efecto es la reducción del tiempo de curado y/o la baja de temperatura. Leer las recomendaciones indicadas más abajo.

### **Propiedades**

Reduce el tiempo de curado a misma temperatura.

Reduce la temperatura de curado usando el mismo tiempo.

### **Recomendaciones para la impresión**

Mezclar de 10 a 15% en el plastisol para que el producto cure más rápido o a menor temperatura. El tiempo de curado es inversamente proporcional a la temperatura de curado.

Con este aditivo se puede reducir una de las variables o ambas en una determinada medida.

Recomendamos hacer pruebas.

### **Limpieza**

Todos los elementos usados en la impresión pueden ser limpiados con nuestra línea de Removedores de Tinta G&B, son ecológicos, biodegradables, no tóxicos y se enjuagan con agua fría.

## **ADVERTENCIA**

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.